

TERMOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Saplama tip olmalıdır.
2. Metal problu olmalıdır.
3. Prob uzunluđu en az 125 mm olmalıdır.
4. Ölçüm aralıđı en az -40 /+200°C olmalıdır.
5. Prob hassasiyeti en fazla 1°C olmalıdır.
6. LCD ekranlı olmalıdır.
7. °C/°F birim seçebilme özelliđi olmalıdır.
8. Koruma kapađı bulunmalıdır.